

10 月份安全自查报告

尊敬的领导：

教务处在 10 月份又一次对教学楼、实训楼、实训工厂、图书馆进行了又一次安全检查，现将发现的问题进行汇报：

1、教学楼走廊花坛渗水问题，自 9 月份通报检查后，目前无法解决渗水问题，导致许多教室外墙渗水，墙面双飞粉脱落。

2、教学楼、实训楼的安全指标牌很多损坏，电线裸露在外，存在漏电问题。建议更换所有损坏的指示牌。

3、组培楼药品房未装监控，不能做到人防、物防、机防三位一体的安全管理。建议后勤安装监控。

4、人文系机房只有一个进出口，也只有一个通风窗户。当意外事件发生时，如火灾、地震，无法进行紧急逃生。建议让后勤处再在该机房增建一个后门，以便学生即时出入。

5、教学楼与实训室之间的过道遇到下大雨、下雪天气，极度湿滑，容易造成人员摔伤事故。建议后勤安装铝合金钢化玻璃窗，以保证人员安全。

教务处

2019.10.17